



Báscula para clínicas veterinarias h721_09

Báscula para animales grandes. Capacidad: 300 kg. Plato de pesaje de acero inoxidable, dim. 95x50cm.

Báscula veterinaria para pesar animales de hasta 300 kg. Equipada con una pantalla LCD y teclado para un uso fácil e intuitivo. Compuesta por una estructura de acero inoxidable, celda de carga de aluminio y plataforma de pesaje de acero inoxidable. La base cuenta con ruedas de polietileno para facilitar el movimiento, mientras que un asa de acero inoxidable en uno de los lados hace que el transporte sea más cómodo. La plataforma de pesaje está cubierta con un suelo antideslizante que garantiza agarre y estabilidad.

Características técnicas:

- Capacidad: 300 kg
- Divisiones: 100 g
- Dimensiones de la plataforma: 95 x 50 cm
- Plataforma con 4 celdas de carga e indicador
- Celda de carga de aluminio
- Estructura de acero pintado
- Plataforma de acero inoxidable
- Ruedas de polietileno en la base
- Asa de acero inoxidable
- Cubierta de la plataforma en goma antideslizante
- Protección IP54
- Teclado impermeable con 5 teclas de función y teclas de encendido/apagado
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 25 mm
- Retroiluminación de la pantalla con tres modos: automático, activado y desactivado
- Soporte ABS para la columna
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Alimentación: red eléctrica con adaptador AC/DC 240Vac 50Hz
- Batería recargable de 6V/1.3Ah
- Autonomía de la batería con retroiluminación activada: aproximadamente 100 horas
- Autonomía de la batería con retroiluminación desactivada: aproximadamente 150 horas
- Gravedad configurable
- Unidades: g/kg/lb
- Salida RS232
- Envío de datos en formato para PC e impresora
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo
- Desconexión automática (con configuración del tiempo deseado de 1 a 99 minutos)

Funciones:

- Acumulación
- Totalización
- Conteo de piezas
- Puesta a cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor pico, estable y estable con autocero
- Control de peso y piezas (función de límites) con señal visual y alarma
- Tara
- Control de peso (checkweigher)

Nota: Certificación no incluida, disponible bajo pedido.

*Imagen ilustrativa.

INFORMACIÓN

