



Limpia botas sin agua con 3 cepillos h767_05

Limpia zapatos en seco de acero pintado con 3 cepillos. Dimensiones 440x390x230 mm. Limpia calzado y botas sin necesidad de agua o electricidad.

El **limpia zapatos profesional** de acero recubierto de polvo es una solución mecánica diseñada para la limpieza rápida y eficaz de calzado y botas en entornos técnicos e industriales. El dispositivo resuelve la necesidad de eliminar polvo, tierra y residuos gruesos antes de acceder a oficinas, vestuarios o áreas comunes, operando con total autonomía respecto a las redes de servicios.

El sistema se basa en la acción mecánica de **3 cepillos no irrigados** (uno central y dos laterales) que envuelven el calzado, garantizando la eliminación del exceso de suciedad con un simple movimiento del pie. La robusta estructura de acero asegura estabilidad durante el uso y resistencia al desgaste con el tiempo.

Características técnicas

- **Anchura:** 440 mm
- **Longitud:** 390 mm
- **Altura:** 230 mm
- **Material de fabricación:** acero recubierto de polvo
- **Peso:** 6 kg
- **Sistema de limpieza:** 3 cepillos no irrigados (1 central y 2 laterales)
- **Suministro de agua:** no requerido (funcionamiento sin agua)
- **Suministro eléctrico:** no requerido (funcionamiento sin electricidad)
- **Facilidad de uso:** funcionamiento manual intuitivo

Imagen puramente indicativa

INFORMACIÓN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM